



**МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ  
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефон / Факс: (863) 244-27-85  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn\_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

**Предписание № 1 - 154/1/1**

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 175»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 1 - 154 от «24» марта 2021 г. Заместителя Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Кириченко Павла Николаевича, статьи 6, статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **плановая / выездная проверка** в отношении: **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 175»**, фактически осуществляющего деятельность на объекте защиты по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Белостокская 31б.

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы Бойко Евгений Викторович.

Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов:

Эксперты ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области и иные эксперты, участие в проверке не принимали.

Совместно с: Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад № 175» Садко Ирина Андреевна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	Представленная утвержденная руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует в полном объеме требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	30.03.2022	<i>выполнено</i>
2	На объекте защиты, в нарушение п.6.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009, у дежурного (сторожевого либо охранного) персонала не хранятся сводные планы эвакуации, которые предназначены для руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации (пожара).  Требуемые планы в ходе проверки не представлены.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	30.03.2022	<i>выполнено</i>
3	В двухэтажном здании на стенах коридоров и групповых ячеек допущено применение декоративно-отделочного материала (обои) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 и КМ2 соответственно.  Требуемая документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности указанного материала в ходе проверки не представлены.	п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	30.03.2022	<i>выполнено</i>
4	В двухэтажном здании на потолках групповых ячеек и вспомогательных помещениях допущено применение декоративно-отделочного материала (декоративная плита) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.  Требуемая документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности указанного материала в ходе проверки не представлены.	п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	30.03.2022	<i>выполнено</i>



5	<p>В двухэтажном здании на полу коридоров и в групповых ячейках допущено применение декоративно-отделочного материала (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p> <p>Требуемая документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности указанного материала в ходе проверки не представлены.</p>	<p>п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	30.03.2022	<p><i>документация не представлена в рамках аудита</i></p>
6	<p>В двухэтажном здании не обеспечено содержание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из групповых ячеек при пожаре, в исправном состоянии (окрасочный материал лестниц частично нарушен; цементно-песочный материал (бетон), используемый в конструкции лестниц, частично подвержен разрушению; ширина проступи ступеней лестниц выполнены не сплошными).</p>	<p>п.17 пп.а Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	30.03.2022	
7	<p>Информация о проведенных в 2016 г. в двухэтажном здании эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей при пожаре, не внесена (не перенесена) в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>п.17 пп.б Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	30.03.2022	<p><i>выполнено</i></p>
8	<p>В двухэтажном здании, в нарушение п.4.8 СП 3.13130.2009, количество речевых пожарных оповещателей либо их расстановка, либо мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами СП 3.13130.2009.</p> <p>Примечание:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В дошкольных учреждениях при применении 3-го типа СОУЭ и выше оповещаются только работники учреждений при помощи специального текста оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику;</li> <li>- В учреждениях, где требуется оповещение только обслуживающего персонала, расстановку речевых оповещателей следует производить в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009;</li> </ul>	<p>ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	30.03.2022	<p><i>предусмотрено в док-те</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения;</li> <li>- Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола;</li> <li>- В спальнях помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека;</li> <li>- Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей должен соответствовать нормам СП 3.13130.2009 применительно к звуковым пожарным оповещателям;</li> <li>- Установка громкоговорителей и других речевых оповещателей в защищаемых помещениях должна исключать концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука;</li> <li>- На объекте защиты запрещается проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки (корректировки) проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.</li> </ul>			
9	<p>Не представлена в полном объеме техническая документация на смонтированные в двухэтажном здании системы противопожарной защиты (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем.</p>	<p>п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	30.03.2022	<p><i>убеждающее</i> <i>входные</i> <i>в 2023 г.</i></p>



	<p>Также установлено, что срок службы технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) достигнут до предельного состояния, а ежегодное проведение испытаний указанных систем, с целью определения возможной дальнейшей их эксплуатации до замены в установленном порядке не обеспечен.</p> <p>Документы, подтверждающие ежегодное проведение испытаний указанных систем противопожарной защиты, не представлены.</p>			
10	<p>Не представлены проектные решения на смонтированное в двухэтажном здании аварийное освещение со встроенными устройствами бесперебойного электропитания, в результате чего не предоставляется возможность провести проверку на соответствие и требуемое количество светильников, с учетом требований раздела 7.6 СП 52.13330.</p> <p>Проектные решения на аварийное освещение не представлены.</p>	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	30.03.2022	<i>предусмотрено выношение с ДДЗ МДУ</i>
11	<p>Двухэтажное здание не обеспечено в полном объеме наличием знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.</p> <p>Примечание: Под знаками пожарной безопасности, правилами противопожарного режима в Российской Федерации (к примеру, пункты 11, 23, 36, 37, 47, 72, 86), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479, подразумеваются знаки безопасности, в группу которых входят, знаки с кодовым обозначением «F», «P», «W», «E», «D», а также «Разметка сигнальная».</p> <p>Работодатель или уполномоченные им должностные лица должны с учетом требований ГОСТ 12.4.026: - Определять виды и места опасности на производственных, общественных объектах и в иных местах, исходя из условий обеспечения безопасности; - Обозначать виды опасности, опасные места и возможные опасные ситуации сигнальными</p>	п.23. п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	30.03.2022	<i>выношено</i>

15	В подвальном этаже двухэтажного здания, в котором предусмотрено постоянно рабочее место (более 2-х часов) для кастелянши, не обеспечено соблюдение проектных решений при эксплуатации эвакуационных путей и выходов. Двери одного из предусмотренных эвакуационных выходов непосредственно на улицу наглухо закрыты (забиты), двери второго эвакуационного выхода непосредственно на улицу сняты с петель и при их открытии падают в сторону лестничного марша, в результате перегораживая путь эвакуации.	п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	30.03.2022	<i>выявлено</i>
----	--	---	------------	-----------------


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

  
(подпись)  
**«30» апреля 2021 г.**  
М.П.\*

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы

**Бойко Евгений Викторович**

Предписание № 1 - 154/1/1 от «30» апреля 2021 г. на 07 стр., в котором указан срок устранения требований пожарной безопасности 30.03.2022 г. для исполнения получил:

Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад № 175» Садко Ирина Андреевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя)

**«30» апреля 2021 г.**

  
(подпись)